

NO	SS.32/LSP/TMMIN/V/2019 Skema Okupasi - Menyiapkan Kondisi Die Standar Rank A	
----	---	--

**UNIT KOMPETENSI INTI :**

1	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip - Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja
2	TMMIN.DM.001.01	Memindahkan <i>Die</i>
3	TMMIN.DM.006.01	Memperbaiki <i>Die</i>
4	TMMIN.DM.004.01	Mengganti <i>Spare Part Die</i>

NO	SS.31/LSP/TMMIN/V/2019 Skema Okupasi - Menyiapkan Kondisi Die Standar Rank B2	
----	--	--

**UNIT KOMPETENSI INTI :**

1	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip - Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja
2	TMMIN.DM.008.01	Melapisi Permukaan <i>Die</i> dengan <i>Coating</i>
3	TMMIN.DM.007.01	Membersihkan <i>Die</i> dengan <i>Sandblasting</i>

NO	SS.30/LSP/TMMIN/V/2019 Skema Okupasi - Menyiapkan Kondisi Die Standar Rank B1	
----	--	--

**UNIT KOMPETENSI INTI :**

1	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip - Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja
2	TMMIN.DM.004.01	Mengganti <i>Spare Part Die</i>
3	TMMIN.DM.005.01	Mengukur <i>Dimensi Die</i>
4	TMMIN.DM.002.01	Menghilangkan Kotoran yang Menempel pada <i>Cavity Die</i>

NO	SS.29/LSP/TMMIN/V/2019 Skema Okupasi - Menyiapkan Kondisi Die Standar Rank C2	
----	--	--

**UNIT KOMPETENSI INTI :**

1	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip - Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja
2	TMMIN.DM.007.01	Membersihkan <i>Die</i> dengan <i>Sandblasting</i>
3	TMMIN.DM.003.01	Mengecek Kebocoran Air Pendingin pada <i>Die</i>

NO	SS.28/LSP/TMMIN/V/2019 Skema Okupasi - Menyiapkan Kondisi Die Standar Rank C1	
----	--	--

**UNIT KOMPETENSI INTI :**

1	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip - Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja
2	TMMIN.DM.002.01	Menghilangkan Kotoran yang Menempel pada <i>Cavity Die</i>
3	TMMIN.DM.003.01	Mengecek Kebocoran Air Pendingin pada <i>Die</i>
4	TMMIN.DM.007.01	Membersihkan <i>Die</i> dengan <i>Sandblasting</i>